

Новое

Вх № 258/1



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

Предписание № 145/1/1

по устранению нарушений требований противопожарного режима

МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Директору Гаджихановой Бали Амирилаевне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 145 от «19» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «16» июня 2021 г. по 10 час. 00 мин. «16» июня 2021 г. проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору Амирхановым М. М. МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ» по адресу: Кизилюртовский р-н, с. 3-Миатли, совместно с: директором МКОУ Гаджихановой Б. А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие мероприятия:				
+	Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п. 2 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+
+	Не осуществляется обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или програм-	п. 3 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+

	мам дополнительного профессионального образования.			
+	3 Допускается курение на территории и в помещении объекта образования.	п. 11 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	-
+	4 Не обеспечено размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	п. 11 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	-
+	5 Руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	п. 13 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	-
+	6 Двери чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрываются на замок. На дверях указанных помещений не размещается информация о месте хранения ключей.	п. 18 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+ 0
+	7 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (знак «Выход»).	п. 23 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+ 0
+	8 Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+ -
+	9 Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	-
+	10 Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отхо-	п. 43 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	-

	дов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
11	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
12	Не организованы работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматических установок пожарной сигнализации). Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	
13	Не разработан регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, который должен быть утвержден руководителем организации.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+
14	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+
15	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	fo
16	При защите помещений библиотеки и каб. ИКТ огнетушителями не учтена специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.	п. 404 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
17	Пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём согласно нормам комплектации пожарных щитов, в соответствии с приложением № 7.	п. 410 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
18	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123	до 01.06.2022г	

19	Не установлено ограждение по периметру кровли здания школы.	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	до 01.06.2022г	+ 0
20	Приемно-контрольное устройство расположено в незащищенном от несанкционированного доступа месте.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 13.14.5. СП 5.13130.2009	до 01.06.2022г	-
21	Отсутствует нормативный запас воды для пожаротушения (водоем емкостью не менее 100 м ³).	ст. 62 ФЗ № 123; п. 2.13 таб. 6 СНиП 2.04.02- 84*; таб. 2 СП 8.13130.2009	до 01.06.2022г	-
Корпус №1:				
22	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+ 0
23	На кровле здания допущено хранение оборудования (интернет блоки).	п. 16 «б» ППР в РФ № 1479	до 01.06.2022г	-
24	Установлены глухие решетки на окнах, являющихся аварийными выходами.	п. 16 «г» ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+
25	Допущено размещение мебели и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов.	п. 16 «ж» ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+
26	Под лестничным маршем устроена кладовая с горючим материалом.	п. 16 «к» ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+ 2
27	Допускается использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания.	п. 35 «д» ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+ 0
28	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	п. 36 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+ -
29	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ № 1479	до 01.06.2022г	+
30	Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2.	п. 60 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	-
31	Не обеспечено размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специ-	п. 409 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+

	альных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание. *			
32	Ширина и высота дверей выходов с первого этажа менее нормативной.	п. 6.16* СНУП 21-01-97*	до 01.06.2022г	—
33	Настенные речевые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка.	п. 4.4 СП 3.13130.2009	до 01.06.2022г	—
34	Потолок в библиотеке обшит горючим материалом (натяжной потолок) и не проверен на соответствие требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности.	ст. 134 ФЗ № 123, таб. 3, 27, 28	до 01.06.2022г	
35	Отсутствует сертификат соответствия на покрытие пола (линолеум) в библиотеке с указанием группы воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности и распространения пламени.	ст. 134 ФЗ № 123, таб. 3, 27, 28	до 01.06.2022г	—
36	С 3-го этажа отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	п. 6.13 СНУП 21-01-97*	до 01.06.2022г	—
37	Ширина эвакуационного выхода из столовой менее 1.20м.	п. 6.16* СНУП 21-01-97*	до 01.06.2022г	—
38	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте менее 2 м.	п. 5.5 СП 3.13130.2009	до 01.06.2022г	+
Кабинет НВП:				
39	Установлены глухие решетки на окнах, являющихся аварийными выходами.	п. 16 «г» ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
40	Обшивка кабинета выполнена из горючего материала и не проверена на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.	ч.4, ст. 4 ФЗ № 123; ст. 134, таб. 28, 27 ФЗ № 123 п. 6.25 СНУП 21-01-97*	до 01.06.2022г	—
41	У лестницы не установлены ограждения (перила).	п. 6.28 СНУП 21-01-97*	до 01.06.2022г	+
Корпус №2 Щитовка:				
42	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п. 10 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
43	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	п. 36 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—

44	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
45	Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2.	п. 60 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	+
46	Не обеспечено размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	
47	Ширина двери выхода менее 1,2 метров.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	до 01.06.2022г	—
48	Строительный материал, использованный в здании не соответствует предъявляемым требованиям (отсутствует сертификат, подтверждающий класс материала по группе горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности)	п. 6.25 СНиП 21-01-97*; ст. 134 ФЗ № 123, таб. 3, 27, 28	до 01.06.2022г	
49	У наружных лестниц отсутствуют ограждения (перила).	п. 6.28 СНиП 21-01-97*	до 01.06.2022г	+
50	В чердак здания, не предусмотрен выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через дверь, люк или окно размерами не менее 0,6х0,8 м.	п. 8.4* СНиП 21-01-97*	до 01.06.2022г	+
51	Настенные речевые оповещатели расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка.	п. 4.4 СП 3.13130.2009	до 01.06.2022г	—
52	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте менее 2 м.	п. 5.5 СП 3.13130.2009	до 01.06.2022г	—
Помещения охраны/кладовая:				
53	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 35 «в» ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
54	Используются нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы.	п. 35 «д» ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
55	Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2.	п. 60 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—
56	Не обеспечено размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материала-	п. 409 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	—

	лов, исключаяющих падение или опрокидывание.			
57	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п. 9, таб. 1 НПБ 110-03	до 01.06.2022г	
Котельная:				
58	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	
59	На объекте защиты допущено складирование в котельной горючего материала.	п. 16 «б» ППР в РФ №1479	до 01.06.2022г	
60	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 35 «в» ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	
61	При эксплуатации котельных допускаются к работе лица, не прошедшие специальное обучение и не имеющие соответствующие квалификационные удостоверения.	п. 79 «а» ППР в РФ № 1479	до 01.06.2022г	
62	Не обеспечено размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключаяющих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022г	
63	Газоиспользующее оборудование (котел) не оснащен системами контроля загазованности (датчик загазованности).	п. 7.2 СП 62.13330.2011	до 01.06.2022г	
64	Помещение нахождения персонала котельной не обособлено от основного помещения котельной.	п. 6.9 СП 89.13130.2016	до 01.06.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)



гос. инспектор г. Кизилорт, Кизилортовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору
Амирханов М. М.

«16» июня 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ»
(должность, фамилия, инициалы)
Гаджиханова Бади Амирилаевна



(подпись)

«16» июня 2021г.